


Skladovací podmínky




- Aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá přeprava, je každá elektrotvarovka ELGEF Plus balena v igelitovém sáčku a následně v kartonové krabici. Kartonové krabice jsou stohovatelné a chrání tvarovky před přímým slunečním zářením, nečistotami a poškozením.
- Cirkulace vzduchu je v takovémto balení omezena na minimum. Zároveň je tím minimalizována možnost vzniku reaktivního prostředí.
- Elektrotvarovky ELGEF Plus, které jsou vyráběny vstřikováním, jsou ihned po vyrobení baleny do igelitových sáčků a následně do kartonových krabic.
- PE kulové kohouty a tvarovky natupo ve větších dimenzích ($> d315$ a $> d280$ T-kusy redukované) jsou baleny v kartonových krabicích.
- Větší dimenze ($> d315$), které jsou většinou těžké a hůře skladovatelné, mohou být skladovány jen v kartonové krabici (bez igelitového sáčku).
- Bezešvé oblouky jsou vyrobeny z PE trubky a jsou baleny na paletách bez kartonu.
- Elektrotvarovky ELGEF Plus, tvarovky natupo a PE kulové kohouty musejí být vždy skladovány v suchu a čistotě. Maximální doba skladování v takovémto prostředí je 10 let. Aby bylo možné garantovat 10-ti letou skladovací lhůtu, musejí být skladovány v originálním obalu (igelitový sáček a kartonová krabice) a musí být chráněny před přímým slunečním zářením při teplotě do 50°C .
- ELGEF Plus elektrotvarovky nesmějí přijít do styku s rozpouštědly, oleji, laky a silikony.
- Bezešvé oblouky (vyrobené z trubky) musí být chráněny před přímým slunečním zářením, jinak může docházet ke změně jejich původního ohybu. Aby se zabránilo jejich deformaci, nesmějí být palety s bezešvými oblouky stohovány.

Skladovací podmínky



- Skladovací lhůta začíná běžet datem výroby.
- Igelitový sáček chrání elektrotvarovky ELGEF Plus před účinky UV záření. Skladování bez kartonové krabice, ale v nepoškozeném igelitovém sáčku je možné maximálně do 2 let od data výroby. V této lhůtě lze elektrotvarovky bezpečně svařovat.
- Expirační doba je vždy uvedena na kartonové krabici viz obr. 1.
- Datum výroby je uveden vždy na igelitovém sáčku viz obr. 2.
- Rok výroby je dále možné zjistit z výrobní šarže, která je vyražena přímo na těle tvarovky ve formátu rok/výrobní dávka viz obr. 3.
- Rok výroby je uveden po stranách šipky, šipka směřuje na číslo výrobní dávky.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3